CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD R.I. 9000-1544

General Roca, 29/03/2024

Cliente
Brunello Leonardo

Motor Modelo
Perkins Phaser

Fecha de Ingreso
29/10/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion
El Motor se recibió desarmado, se paso por Magnaflux al cigueñal y este presenta fisuras en la biela n°6 sobre el radio. La biela por ser estallada no se le puede hacer interior por lo tanto hay que reemplazarla. Las camisas de cilindro presentan desgaste y el apoyo del bombin de Gas Oil hay que rellenarlo. Las alzas de Leva están picadas y con desgaste normal del uso.





Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM
GESTIÓN DE LA CALIDAD
R.I. 9000-1544

General Roca, 29/03/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Cigüeñal
- Bujes de Leva
- Botadores
- Válvulas
- Guías de Válvula

Camisas de Cilindro



MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Varios

Varios

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM
GESTIÓN DE LA CALIDAD
R.I. 9000-1544

General Roca, 29/03/2024



Varios
Alzas de Levas Picadas

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL