

General Roca, 29/03/2024

#### Ciente

Generar

#### Motor Modelo

Cummins 6Bt Gas

#### Fecha de Ingreso

14/01/2021

### INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

#### Recepcion

El motor ingresa armado, colocado en el trineo con el Generador acoplado. De acuerdo a lo manifestado por el cliente respecto de la falta de potencia se procede a medir la compresión de los cilindros Valores medidos: 12 - 10 - 4 - 0 - 0 - 8 - ... kg ..

Comprobado que algunos no tienen compresión se procede a levantar la tapa de cilindros apreciando a simple vista válvulas quemadas y cilindros rallados como se observa en las fotos adjuntas.

Por este motivo se realiza el desarme integral del motor para poder realizar las reparaciones necesarias . Se adjunta a este informe el presupuesto económico con la totalidad de los repuestos a reemplazar y las rectificaciones / tareas a realizar.



### REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

#### Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 29/03/2024

- Cojinetes
- Bujes de Leva
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros

## **MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR**

### **MANO DE OBRA**

- Superficie Plana de Block
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Colocación de Motor y puesta en marcha

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.