

General Roca, 19/04/2024

**Cliente**

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES SRL

**Motor Modelo**

M.Benz Om651

**Número de Modelo**

W0043454 patente n OSJ 329

**Fecha de Ingreso**

06/11/2018

**INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**

**Recepcion**

El cliente manifiesta que el vehículo se encontraba con excesivo gaseo y luego de su desarme se pudo verificar un cilindro con mucho desgaste. Se adjuntan imágenes



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 19/04/2024



## REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

### Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo
- Tensores
- Termostato

### Turbo

Con excesivo desgaste

## MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

### MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Armado y regulado de Válvulas
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Control / Configuración con Scanner

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 19/04/2024

- Limpieza / Reparación de Radiador
- Limpieza / Reparación de Motor de Arranque
- Limpieza / Reparación de Alternador

#### **Encamisado de Cilindros**

es necesario encamisar debido al desgaste que tienen los cilindros

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.