

General Roca, 18/04/2024

**Cliente**

Compañía Tsb

**Motor Modelo**

Iveco Strallis

**Número de Modelo**

Interno 1538

**Fecha de Ingreso**

27/11/2018

**INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**

**Recepcion**

El árbol de Leva provisto por Tsb junto con la Tapa de Cilindros, se encontraba desalineado 0.75 mm, esto se corrobora al ponerlo en la maquina dado que no entraba en la Tapa de Cilindros. Como no es posible Alinearlo se debe reemplazar por uno nuevo.

**REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR**

**Repuestos**

- Árbol de Levas

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.