

General Roca, 25/04/2024

Ciente

Faro Logística

Motor Modelo

Iveco Cursor

Fecha de Ingreso

15/02/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Se recibe el motor armado y cuando se procede a realizar su desarme nos encontramos con una valvula cortada, lo que se puede apreciar en las fotos adjuntas



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 25/04/2024

- Cojinetes
- Árbol de Levas
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Varios

Árbol de Levas



Árbol de Levas

Como se puede apreciar en la foto una de las Levas se desgasto lo que puede haber tenido que ver en el corte de valvula.

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Embujado de Bielas
- Armado de motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.