

General Roca, 17/04/2024

Ciente

Gonzalez Garcia David Andres

Motor Modelo

Maxion 2.5

Fecha de Ingreso

14/12/2018

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El motor Ingresa a nuestro taller con una biela cortada a la mitad del brazo de la misma como puede observarse en la foto adjunta.

Para resolver este problema la realización un trabajo garantizado es necesario el reemplazo de distintos repuestos tal cual lo indica el presupuesto presentado con fecha 14/12/18

A nuestro criterio el motivo del corte de biela puede deberse a distintas causas, como por ejemplo fatiga de material, sobrepaso de vueltas del motor, etc.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.