

General Roca, 24/04/2024

Cliente

Compania TSB

Motor Modelo

Cummins 6 Isc

Número de Modelo

Int 1423

Fecha de Ingreso

07/06/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**Recepcion**

El motor ingresa colocado en el camión y a primera vista se observa que fue apagado con extintor algún principio de incendio sobre el mismo como se observa en la foto adjunta.

Cuando se procedió a realizar el desarme del motor nos encontramos que se había roto el block en ambos lados por los golpes de una biela como se puede apreciar en las fotos adjuntas.

**REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR****Repuestos**

- Camisas de Cilindro

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 24/04/2024

- Pistones
- Bomba de Aceite
- Block
- Cojinetes
- Cigüeñal
- Válvulas
- Bulones de tapa de Cilindros

Block

Primero se analizará si el block roto acepta reparación

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.