

General Roca, 23/01/2021

INFORME A CLIENTE

Cliente

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES SRL

Motor Modelo

Jhon Deere 4045

Fecha de Ingreso

24/10/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Podemos informar que el motor no mostraba roturas mayores sino un desgaste normal mas un principio de engranamiento en uno de las camisas como puede observarse en las fotos adjuntas



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 23/01/2021

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Válvulas
- Bulones de tapa de Cilindros

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Embujado de Bielas
- Rectificado del Cigüeñal
- Magnaflux de Cigüeñal
- Semiarmado de Motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.