

General Roca, 03/12/2020

INFORME A CLIENTE

Cliente

Rodriguez Fernando (Gralifer)

Motor Modelo

Hyundai Mitsubishi 4D56


Fecha de Ingreso

06/01/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR


Recepcion

El vehículo ingresa en marcha manifestando el cliente que el motor golpeaba. Luego de las tareas de desarme se pudo encontrar que se había fundido una biela empezando a golpear ya el pistón contra la tapa de cilindros como se puede apreciar en las fotos adjuntas



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 03/12/2020



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Cigüeñal
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Kit de Distribución
- Termostato

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.