

General Roca, 23/01/2021

INFORME A CLIENTE

Cliente

Pecom

Motor Modelo

Iveco Cursor 13

Fecha de Ingreso

22/02/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El motor Ingresas Armado completo y como primer detalle verificamos que la cotización que había pedido el cliente era para la reparación de un Iveco Cursor 8 y el motor recibido es un Cursor 13 (motor mas grande).

Luego de realizarse las tareas de desarme y lavado se encuentra un desgaste general de cilindros, cojinetes rallados y Árbol de levas y Balancines con desgaste como se aprecia en las fotos Adjuntas.

Se adjunta también la cotización con la totalidad de repuestos y mano de obra a realizar.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 23/01/2021



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Árbol de Levas
- Bujes de Leva
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Termostato

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Altura de Pistones y/o Camisas
- Rectificado de Asientos de Válvula

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 23/01/2021

- Reemplazo de Guías de Válvula
- Embujado de Bielas
- Rectificado del Cigüeñal
- Magnaflux de Cigüeñal
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Armado de motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.