

General Roca, 25/04/2024

Cliente

Medanito

Motor Modelo

Deutz 913 6 cil. Gas

Número de Modelo

h615354 Motor 36

Fecha de Ingreso

03/01/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**Recepcion**

El motor ingresa montado en el trineo con algún grado de desarme como puede apreciarse en las fotos adjuntas. Luego de las tareas de desarme pudo verificarse que el cigueñal tenia todos los bulones de volante cortados en el cigueñal y las roscas deformadas por lo que era necesario su reemplazo y el Arbol de levas se encontraba con las alzas picadas por lo que también fue necesario el reemplazo
Respecto del carburador se reemplaza por exceso de desgaste en el eje acelerador.

**REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR****Repuestos**

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 25/04/2024

- Cojinetes
- Cigüeñal
- Árbol de Levas
- Bujes de Leva
- Botadores
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Embujado de Bielas
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Armado de motor
- Puesta en Marcha en Banco Dinamométrico
- Colocación de Motor y puesta en marcha

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.