

General Roca, 23/01/2021

INFORME A CLIENTE

Cliente

Vital Servicios SRL

Motor Modelo

Ford Transit 2.2 Puma

Fecha de Ingreso

17/03/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El Vehículo Ingresa con la distribución desarmada y el cliente manifiesta que se encontraba "clavado y no giraba"
Se extrae el Motor verificando que el problema no era el motor sino el embrague / crapodina que se habia roto y las bolillas frenaban el giro del mismo contra la carcasa de embrague.

Las macas pueden verse en la foto adjunta



MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Varios

Varios

Reemplazar retén de bancadas, regulación de embrague, reemplazo sensor de fase

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.