

General Roca, 26/04/2024

Cliente

Policia El Cuy (Unidad 23)

Motor Modelo

Ford Ranger 2.2 Puma

Fecha de Ingreso


04/06/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Luego de realizar el lavado de Motor y componentes, se puede apreciar que el motor sufrió un exceso de temperatura probablemente a causa de la rotura de una manguera como puede apreciarse en las fotos adjuntas, lo que produjo un engranamiento de pistones y la rotura de la Tapa de cilindros (foto adjunta) por lo que sera necesario su reemplazo.

También puede apreciarse en la foto adjunta, la deformación del Block a causa de la elevada temperatura.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Pistones
- Cojinetes
- Tapas de cilindro
- Válvulas
- Bulones de tapa de Cilindros

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Semiarmado de Motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.