

General Roca, 28/03/2024

**Cliente**

Copelco

**Motor Modelo**

M.Benz Om366A

**Número de Modelo**

----

**Fecha de Ingreso**

17/06/2020

**INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**

**Recepcion**

El motor ingresa Armado a nuestra empresa y luego de las tareas de desarme y lavado pudimos verificar un engranamiento de pistones del lado de los pernos, ademas de encontrar fisuras en el Block y camisas como se puede ver en las fotos Adjuntas.

Por esto para realizar una correcta reparación y puesta en funcionamiento del mismo se recomienda el reemplazar el Block, Pistones y demás repuestos según se cotiza en el presupuesto adjunto.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 28/03/2024



## REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

### Repuestos

- Pistones
- Block
- Cojinetes
- Botadores
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo
- Termostato

## MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

### MANO DE OBRA

- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 28/03/2024

- Armado de motor
- Puesta en Marcha en Banco Dinamométrico

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

**Cabarcos Motores SRL**