CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD R.I. 9000-1544

General Roca, 25/04/2024

Cliente
Compania TSB

Motor Modelo
Iveco Strallis

Número de Modelo
(INT 1539)

Fecha de Ingreso
10/09/2018

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion
El cliente envía el camión manifestando que consumía mucho aceite y estaba reparado hace poco.
Analizamos nuestra base de datos y confirmamos que había sido reparado en noviembre del año pasado pero lo llamativo que no había presentado fallas hasta hace pocos días atrás.
Por esto se comenzó con tareas de desarme y rápidamente se pudo confirmar que paso por la admisión del motor una gran cantidad de tierra lo que produjo un rápido desgaste de camisas y pistones generando el consumo de aceite. Por este motivo no se acepta el reclamo como garantía (se acompañan fotos)

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

General Roca, 25/04/2024

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Cojinetes
- Válvulas
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo
- Tensores
- Termostato

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Altura de Pistones y/o Camisas
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Armado y regulado de Válvulas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL