CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD R.I. 9000-1544

General Roca, 28/03/2024

Cliente
Compania TSB


Motor Modelo
Cummins 6 Isc


Número de Modelo
Int 1440

Fecha de Ingreso
04/04/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion
Se recibe el motor con el fin de solucionar un problema de luz de válvulas y se detecta que una de los bastagos de válvulas estaba 4mm mas hundido que el resto. Por este motivo se saca la tapa de cilindros y se encuentra un asiento de válvula caído, la camisa y el pistón de ese cilindro rayado, etc. por lo que se procede al desarme del motor para su reparación integral.
Se adjuntan fotos de tapa de cilindros, piston y camisa dañados y leva con desgaste





Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM
GESTIÓN DE LA CALIDAD
R.I. 9000-1544

General Roca, 28/03/2024



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL