

General Roca, 26/04/2024

**Ciente**

Perez Gaston

**Motor Modelo**

Vw Amarok

**Fecha de Ingreso**

20/10/2018

**INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**

**Recepcion**

Se encontraba con el cigüeñal fundido por lo que es necesario su reemplazo



**REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR**

**Repuestos**

- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Cigüeñal
- Bulones de tapa de Cilindros

**MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR**

**MANO DE OBRA**

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Semiarmado de Motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.