

General Roca, 26/04/2024

Ciente

Compania TSB S.A.

Motor Modelo

M.Benz Om926

Número de Modelo

n°926921U1001676 (Int 1272)

Fecha de Ingreso

01/10/2018

INFORMACIÓN DE EGRESO DE MOTOR**Comentarios Generales**

El Motor se Entrega Armado en la Base de Añelo del cliente

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR**Repuestos**

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Bujes de Leva
- Botadores
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Termostato

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR**MANO DE OBRA**

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024

- Armado y regulado de Válvulas
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Armado de motor

Rectificado de Asientos de Válvula

Ademas se encasquillan Asientos por estar muy undidos

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.