

General Roca, 28/03/2024

Ciente

Pire Rayen

Motor Modelo

Fiat Toro

Fecha de Ingreso

18/10/2018

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Los Cilindros presentan desgaste de 0.05 a 0.07 mm



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Pistones
- Cojinetes
- Válvulas

Pistones



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 28/03/2024

Pistones

Pistón con excesivo carbón y aros pegados

Válvulas



Válvulas

Excesivo carbón

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Armado y regulado de Válvulas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Varios

Varios

alinear y pulir cigüeñal, armar pistones

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.