

General Roca, 08/05/2024

Cliente

Mecánica Diésel Pelegrini

Motor Modelo

Chevrolet Corsa 1.4

Fecha de Ingreso

20/11/2018

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**Recepcion**


La tapa mide 95.80 mm y esta torcida 0.2 mm, por ende quedara al mínimo de su tolerancia, no admitiendo mas reparación. Se recomienda cambiarla.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

General Roca, 08/05/2024



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL