

General Roca, 20/04/2024

Cliente

Vega Eduardo

Motor Modelo

Jcb 444 T1

Número de Modelo

SB320/40064U0608311

Fecha de Ingreso

12/01/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**Recepcion**

El motor se recibió armado, se desarmo, lavo y se encontró que este presenta el cigueñal fundido al igual que las bielas; el turbo presenta mucho juego en las turbinas, la bomba de aceite con ralladuras, tensor con desgaste y los cilindros y pistones con desgaste normal del uso.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 20/04/2024



INFORMACIÓN DE EGRESO DE MOTOR

Comentarios Generales

El motor se entregará armado, pintado y se lo pondrá en marcha en nuestro banco de Pruebas para asegurar su funcionamiento.

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Cigüeñal
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo
- Tensores
- Termostato
- Varios

Bomba de Aceite



Cigüeñal

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 20/04/2024



Turbo



Tensores



Varios

clte deberá traer los repuestos: Pistones con aros y pernos std/Juego de Juntas de Motor Completo/bomba de aceite/ 4 bielas/Cigüeñal/cojinetes de biela, bancada y axiales std, retenes de bancada y distribución/Junta de tapa de cilindro/8 válvulas de admisión/ 8 válvulas de escape/16 guías de válvulas/juego de bulones de tapa de cilindro/ Turbo/filtro de Gas oil/ filtro de aceite/2 filtro de aire/Correa/Termostato/Tensor Móvil/Manguera de Agua

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

General Roca, 20/04/2024

- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Armado de motor
- Puesta en Marcha en Banco Dinamométrico
- Varios

Encamisado de Cilindros

Se usaran camisas de Mercedes Benz 926

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.