

General Roca, 20/04/2024

Ciente

Caviglia Daniel

Motor Modelo

Toyota 2F Nafta 6cil

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Se recibe el motor colocado en el vehículo, se verifica que el mismo hacia ruido por lo que se procede al desarme del mismo.

Luego de desarmado y analizando sus partes se detecto que los engranajes de distribución tenían demasiada poca luz entre si, por lo que se ajusto y volvió a armar el motor verificando su correcto funcionamiento.

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.