

General Roca, 25/04/2024

Ciente

Compania TSB

Motor Modelo

Iveco Strallis

Número de Modelo

Int 1528

Fecha de Ingreso

15/04/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Datos a tener en cuenta:

- El Motor se arma en las instalaciones de Cabarcos Motores (quedando pendiente de colocar solamente el filtro de respiradero) entregándolo en la base de TSB (PIN) alrededor de mediados del mes de Enero para que realicen su colocación y puesta en marcha.
- El Camión Ingresa a nuestra empresa en el fines de Marzo por la rotura del compresor, que luego de repararlo y antes de colocarlo se verifico la normal salida de aceite por el orificio de lubricacion del block por lo que se coloco y puso en marcha el camión.
- Los primeros días de Abril se nos comunica que el camión se había fundido y posteriormente bajaron el cárter encontrando un pedazo de "acrílico" que se puede apreciar en las fotos adjuntas
- Una vez recibido el motor se verifica que se encontraba totalmente fundido (como se puede apreciar en las fotos adjuntas) por un corte en la lubricacion del motor. Esto fue generado cuando dicho Acrílico era chupado por la chupa de la bomba de aceite, obstruyendola al parecer varias veces hasta que termino dañando al motor por completo.
- La Pregunta es, como aparece el acrílico adentro del motor sabiendo que es imposible que durante el proceso de armado quede adentro del mismo.... La única forma de tirarlo adentro es por la tapa del Filtro del respiradero de motor que casualmente había ido suelta por la falta de dicho filtro...

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 25/04/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Cigüeñal
- Árbol de Levas

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 25/04/2024

- Bujes de Leva
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Altura de Pistones y/o Camisas
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Armado de motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.