



General Roca, 26/04/2024

Cliente

Municipalidad de General Roca

Motor Modelo

Yuchai Serie Yc6b125-T21

Número de Modelo

Interno 181

Fecha de Ingreso

14/05/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Previo al desarme del motor nos acercamos al corralon Municipal y junto al señor Jose Cariman se puso en marcha la maquina comprobando un abundante gaseo por el respiradero de motor por lo que se recomendó su desarme y diagnostico.

Luego de las tareas de desarme y lavado se pudo verificar un exceso de desgaste en las ranuras de los aros superiores (se adjuntan fotos), lo que hacia que la compresión del cilindro pasara al cárter y luego saliera por el respiradero de motor tal cual lo visto días atrás. Este tipo de fallas / desgaste prematuro pueden ocurrir por problemas de material del pistón o bien por entrada de tierra al motor lo que al momento del desarme no estaba sucediendo porque se pudo comprobar que el filtro de Aire se encontraba limpio.

Por este motivo fue necesaria la reparación de motor y cambio de repuestos según presupuesto. Informamos que el trabajo realizado cuenta con 6 meses de Garantía en condiciones normales de funcionamiento y / o mantenimiento.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.





General Roca, 26/04/2024



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.