

General Roca, 16/04/2024

Ciente

Medanito

Motor Modelo

Deutz 913 6 cil. Gas

Número de Modelo

32 motor n°H615534

Fecha de Ingreso

08/08/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El motor se recibe Armado y colocado en el trineo como se aprecia en las fotos adjuntas, una vez desarmado nos encontramos con desgaste normal por las horas de uso por lo que se realizo el cambio de conjunto, pulido de cigueñal, reparación completa de tapas de cilindro, para luego armarlo y realizar la prueba correspondiente en el banco de Pruebas.

Como fuera de lo comun se coloco un Volante motor, una Corona Toma Fuerza Embrague Bidisco y un Mezclador Gas Impco CA 200-4

Por ultimo se instalo en el trineo (previamente pintado del conjunto) realizando una reparación integral de la instalación eléctrica con control de Motor de arranque.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 16/04/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Bujes de Leva
- Botadores
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Diafragma
- Nivelador de Aceite
- Arrestallama

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Armado de motor
- Puesta en Marcha en Banco Dinamométrico
- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Limpieza / Reparación de Motor de Arranque

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.