

General Roca, 27/04/2024

Cliente

Veinticinco de Mayo S.A

Motor Modelo

Perkins 3 cil

Número de Modelo

GN 1007

Fecha de Ingreso

08/06/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El motor se recibió armado colocado en generador, se desarmo y se verificaron todas las partes del motor. En ellos se encontró desgaste normal por las horas de funcionamiento y averías en el sistema de inyección tanto de bomba de combustible como de inyectores como posible consecuencia de agua en el combustible. Se recomienda hacer verificar el sistema de generación de energía.



INFORMACIÓN DE EGRESO DE MOTOR

Comentarios Generales

El motor se entregara armado en funcionamiento colocado en el chasis.

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 27/04/2024

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Cojinetes
- Válvulas
- Termostato
- Varios

Varios

filtros, combustible, aceite, agua destilada y anticongelante

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Limpieza / Reparación de Radiador
- Varios

Rectificado de Cilindros



Magnaflux de Cigüeñal



Varios

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 27/04/2024

Reparación de Inyección

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL