

General Roca, 28/03/2024

**Cliente**

Municipalidad de General Roca

**Motor Modelo**

Fiat Ducato 2.8 Turbo

**Número de Modelo**

Interno 25

**INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**

**Recepcion**

Por medio de la presente informamos que a pedido del señor Jose Duro se realizo un examen visual de la unidad Fiat Ducato 2.8 Turbo Año 2006 (Interno 25), comprobando que ademas de desgaste general hay un pistón mas abajo que los otros, por lo que se recomienda la extracción del motor para trasladarlo a nuestra empresa que realizara el desarme, lavado y diagnostico para evaluar bien las necesidades de reparación y el costo de la misma. Estas tareas se realizaran sin cargo independientemente de que se realice la reparación del motor o no

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.