CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD R.I. 9000-1544

General Roca, 28/03/2024

Cliente
Frigorifico SR

Motor Modelo
M.Benz Om 366

Fecha de Ingreso
11/01/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion
Se recibe el motor desarmado, se lava y se verifica que presenta dos pistones engranados en la cabeza, desgaste en cilindros, juego en guías y válvulas con asiento gastado. El cigueñal se encuentra en buenas condiciones.






Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD R.I. 9000-1544

General Roca, 28/03/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos
- Pistones
- Cojinetes
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA
- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL