CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

GESTIÓN DE LA CALIDAD
R.I. 9000-1544

General Roca, 24/04/2024

Cliente
OILFIELD & PRODUCTION SERVICES SRL

Motor Modelo
Vw Amarok

Número de Modelo
PDH 594

Fecha de Ingreso
03/04/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion
La camioneta ingresa con la correa de distribución sin cortar pero con dientes barridos por lo que se salio de sincronismo y pegaron válvulas contra los pistones rompiendo balancines, leva, botadores.
Al levantar la tapa de cilindro se puede apreciar como las válvulas pegaron y deformaron las cabezas de los pistones por lo que se procede a la extracción del motor para realizar las reparaciones necesarias.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL