

General Roca, 19/04/2024

Cliente

Municipalidad de General Roca

Motor Modelo

Cummins 6Ct

Número de Modelo

Interno 130 (Vw 17-220)

Fecha de Ingreso

03/09/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**Recepcion**

En el día de la fecha nos presentamos en el corralon municipal y junto al señor Jose Duro realizamos una inspección visual de la unidad, comprobando que se encuentra con todas sus partes de motor y que es factible su reparación por lo que proponemos realizar la extracción del motor y transportarlo a nuestras instalaciones para realizar el desarme, lavado y presupuesto viendo las necesidades reales de reparación. Esta tarea se realizará sin costo para la Municipalidad.

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.