

General Roca, 23/01/2021

INFORME A CLIENTE

Cliente

Nativa (Zapala)

Motor Modelo

Ford Puma 5 Cil


Fecha de Ingreso

30/11/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

La Tapa de cilindros se controló la superficie y esta se encuentra torcida apenas 0.05 mm. Se procede a devolver al cliente.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 23/01/2021



Datos de Orden

Fecha de Finalización

05/12/2019

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL