CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

GESTIÓN DE LA CALIDAD
R.I. 9000-1544

General Roca, 28/03/2024

Cliente
PAN AMERICAN ENERGY

Motor Modelo
Caterpillar 1.1

Número de Modelo
J7W08685 431-9922

Fecha de Ingreso
23/09/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion
El motor ingresa parcialmente desarmado y luego de las tareas de lavado se pudo verificar la rotura de aros, dañando el pistón entre la primera y la segunda ranura y marcando ademas la camisa de cilindro como se puede apreciar en las fotos adjuntas.
Se adjunta cotización indicando la totalidad de mano de obra necesaria de realizar para su correcto funcionamiento, incluyendo también repuestos necesarios.







Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

CABARCOS MOTORES
TECNOLOGIA & CALIDAD

IRAM
GESTIÓN DE LA CALIDAD
R.I. 9000-1544

General Roca, 28/03/2024

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Válvulas
- Guías de Válvula

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL